



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры №1
Учебного корпуса ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий"

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ № п/п	Элементы	Едини цы измере ния	Норматив	Фактичес кая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
2	Автостоянка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	Менее 50	К, О		П.4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	10	К, О		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6х3,6	6х3,6	К, О		П.4.2.4. СП 59.13330.2012


Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	Наличие	К, О		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
Путь к главному (специализированному) входу в здание						
- ширина полосы движения	м	2,0	Более 2,0	К, О		П.4.1.7. СП 59.13330.2012
- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)		допустимо 1,2				
- указатели направления движения		наличие	Отсутствуют	К, О, Г		П.4.1.3. СП 59.13330.2012
- высота бордюра	см	5	Отсутствует	К, О, С		П.4.1.9. СП 59.13330.2012
Съезды с тротуаров: уклон		1:12	-			
вблизи зданий и в затесненных местах		допускается 1:10				
Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пеш. переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80 50-60	-	С		П.4.1.10. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:


N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	N на плане	N фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			На пути движения к входу в учебный корпус отсутствуют указатели движения, отсутствуют тактильные указатели движения	все	установить указатели движения к входу в здание учебного корпуса; отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом на путях движения к входу в здание	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Имеется стоянка для автомобилей перед зданием. Имеется специально выделенное парков. место для инвалидов. Имеется разметка, имеется кнопка вызова сотрудника/табличка с номером телефона сотрудника. Отсутствуют указатели движен. к доступному парковочному месту. Отсутствуют указатели движения.	К,О	Установить указатели движения к доступному парковочному месту	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)			Организационные мероприятия


2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленные нормативы доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1		3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка (Основной вход)						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140 x200 или 150 x185	180x120	К		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (ограждение)		наличие	Наличие	О, С		П.5.1.2 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	Отсутствие	Все категории		П. 5.1.3 СП 59.13330.2012

Навес		наличие	Наличие	Все кате- го- рии		П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
Лестница к входной площадке						
Ширина марша лестниц	см	не менее 135	220 см	О,С		П.4.1.12. СП 59.13330.2012
Высота ступени	см	от 12 до 15	15 см	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Ширина проступи	см	от 35 до 40	35 см	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Нескользящее покрытие		наличие	Отсутствие	К, О, С, Г, У		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	Отсутствие	С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	Отсутствие	С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	Наличие	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012

Поручни с двух сторон		наличие	Наличие	О, С		П. 4.1.14 СП 59.13330.2012
- высота поручней	см	допустимо 85-92	90	О, С		П. 6.16. СП 118.13330.2012
- завершающие части поручней	см	не менее 30	30	О, С		П.5.3.3 ГОСТ Р 51261
Пандус на центральном входе. На специализированном входе		наличие	На основном входе отсутствует.			
Ширина пандуса	см	Не менее 100	Наличие Соответствует	К		П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012
Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче 1:20 (5%)	500 Не круче 1:20 6,5%	К		П.4.1.14 СП 59.13330.2012

Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	не менее 150х150	160х240	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон:		наличие	Наличие	К, О		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	70 и 90 см	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
-завершающие части поручней	см	длиннее пандуса на 30	Наличие	К, О		П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	Наличие	К, О, С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	Наличие	С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	Отсутствие	К		П.4.1.14. СП 59.13330.2012
Тамбур главного входа		отсутствует	Наличие			

Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150 при реконструкц ии допустимо от 150 до 180x200	260x160 Имеется противогазовой коврик, не закреплен	С		П.5.1.7. СП 59.13330.2012
Двери в тамбур: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	Соответствует	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- высота порога	см	не более 1,4	1,4 см	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	Наличие	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
Размер маркировки	см	не менее 10 x 20	Наличие	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
Расположение маркировки на полотне двери	см	не ниже 120 не выше 150 от земли	140	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012

	Двери из тамбура: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	180	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	1,4	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	Наличие	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	не менее 10 х 20	10х20	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Расположение маркировки на полотне двери	см	не ниже 120 не выше 150 от земли	140	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

1	Лестница (наружная)	есть	Имеется два входа: основной и специализированный. <i>Основной вход:</i> лестница основного входа не дублирована пандусом. Отсутствует рельефное предупреждающее покрытие перед, и в завершении лестничного марша; Частично отсутствует противоскользящее покрытие. В зоне двери имеется дополнительная площадка 180x120 - высотой не менее 15 см. Доступность для инвалидов на колясках не организована. <i>Специализированный вход:</i> крыльцо специализированного входа оснащено пандусом. Имеется устаревшая пиктограмма доступного входа.	К,О,С	Установить полностью противоскользящее покрытие. <i>На основном входе</i> (в зоне видимости специализированному входу, доступному для инвалидов на колясках). <i>На специализированном входе</i> обновить пиктограмму доступности для инвалидов.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	есть	Пандус на специализированном входе имеется - отсутствует навес	К,О	Требуется постоянная очистка поверхности пандуса от осадков (снега и наледи)	организационные мероприятия


2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			На основном входе частично отсутствует противоскользящее покрытие	К,О	Установить полностью противоскользящее покрытие	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Знак (пиктограмма) доступного входа на специализированном входе устарел (выцвет).		Обновить знак (пиктограмму) доступного входа на специализированном входе	организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Наличие	К,О	Заменить при необходимости грязезащитный коврик	организационные мероприятия


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К,О,У,Г), ВНД (С)			текущий ремонт, организационные мероприятия


3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ



(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)


№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МПН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8

Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	Наличие	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	Отсутствие	К, С		П. 5.2.7. СП 59.13330.2012
Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	180	К, О, С		П. 5.2.4. СП 59.13330.2012
Лестницы на 2 этаж						



Ширина лестничного марша: Для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. Для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; Для лестниц, ведущих в помещения с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	200	O,C		П. 6.9. СП 118.13330.2012
Нескользящее покрытие		наличие	Отсутствие	O,C		П.5.2.9. СП13330.2012
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окраш. участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами.	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов в	Отсутствие	C		П.5.2.3. СП59.113330.2012
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	Частично	C		П.5.2.12 СП 13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	Наличие высота подъема -17, ширина проступи - 30	C		П.5.2.9. СП 59.13330
Поручни с двух сторон		наличие	C одной стороны	O,C		П.5.2.15 СП 59.13330.2012

- Высота поручней	см	90 (допусти мо 85-92)	90	О,С		П.5.2.15. СП 59.13330.2012
- завершающие части поручней	см	Длинные лестничн ого марша на 30 (допусти мо 27-33)	Отсутствие	О,С		П.5.2.10. СП59.13330.2012
- пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	Отсутствие			П.5.2.13 СП 59.13330.2012
Лифты		наличие	Отсутствие			
Коридоры по направлению от холла к учебным аудиториям 1 этажа и к лабораториям офсетной печати 1 этаже (левое крыло) и к административным помещениям (правое крыло) и лаборатории широкоформатной печати)						


	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	270	К		
	Пути эвакуации (1этаж 1 выход)						
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	Отсутствие	С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	180	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4 см	9 (есть дополнительная ступенька - 13)	К, О, С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012


Лестница к первой двери эвакуационного выхода					
Ширина лестничного марша: Для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. Для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; Для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	130	О,С	П. 6.9. СП 118.13330.2012
Нескользящее покрытие		наличие	Отсутствие	О,С	П.5.2.9. СП113330.2012
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	Отсутствие	С	П.5.2.3. СП59.113330.2012


Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	Частично	С	П.5.2.12 СП 13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	Высота-21, ширина проступи-21	С	П.5.2.9. СП 59.13330
Поручни с двух сторон		наличие	С одной	О,С	П.5.2.15 СП 59.13330.2012
- высота поручней	см	90 (допусти мо 85-92)	90	О,С	П.5.2.15. СП 59.13330.2012
- завершающие части поручней	см	длиннее лестничн ого марша на 30 (допусти мо 27-33)	Отсутствие	О,С	П.5.2.10. СП 59.13330.2012
- пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	Отсутствие	К,О	П.5.2.13 СП 59.13330.2012
Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные		


- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	82	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- высота порога	см	не более 1,4	8	К, О, С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Лестница ко второй двери эвакуационного выхода						
Ширина лестничного марша: Для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. Для лестниц остальных	см	не менее 135 не менее	130	О, С		П.6.9. СП 118.13330.2012

зданий, не связанных с пребыванием посетителей; Для лестниц, ведущих в помещения с числом пребывающих до 5 чел.	120 не менее 90						
Нескользящее покрытие			Отсутствие	О,С		П.5.2.9. СП 13330.2012	
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см		Отсутствие	С		П.5.2.3. СП 59.13330.2012	
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними			Частично	С		П.5.2.12 СП 13330.2012	
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема			Высота-20, ширина проступи-20	С		П.5.2.9. СП 59.13330	
Поручни с двух сторон			С одной	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012	
- высота поручней	см		90	О,С		П.5.2.15. СП 59.13330.2012	
- завершающие части поручней	см		Отсутствие	О,С		П.5.2.10. СП 59.13330.2012	


			(допусти мо 27-33)				
- пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	Отсутствие	К,О		П.5.2.13 СП 59.13330.2012	
Двери 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные				
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	180	К		П.5.1.4, СП 59.13330.2012	
- высота порога	см	не более 1,4 см	9 (есть дополнительна я ступенька - 13)	К,О,С		П.5.1.4, СП 59.13330.2012	


Ширина лестничного марша: Для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. Для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; Для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	100	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2012
Нескользящее покрытие Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	наличие за 60 до лестниц, дверей, поворотов в	Отсутствие	О,С		П.5.2.9. СП13330.2012 П.5.2.3. СП59.113330.2012


Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	Отсутствие	С		П.5.2.12 СП 13330.2012
Единые образцы геометрии и размеры ширины проступи, высоты подъема		отсутствие не	Высота-15, ширина проступи-22	С		П.5.2.9. СП 59.13330
Поручни с двух сторон		наличие	Отсутствие	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012
- высота поручня	см	90 (допусти мо 85-92)	-	О,С		П.5.2.15. СП 59.13330.2012
Коридоры (2 этаж)						
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	300	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012



В коридоре второго этажа ступени (разный уровень пола)	высота -14, ширин а просту пи-25					
В коридоре второго этажа ступени (разный уровень пола)	высота -14, ширин а просту пи-25					
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	Отсутствие	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012

Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	Отсутствие	К,С	П.5.2.7. СП 59.13330.2012
Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	не менее 90	-	К,О,С	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
Лестница (к спортивному залу)			Отсутствуют поручни, противоскользящее покрытие, тактильное предупреждающее покрытие, контраст краев ступеней		

Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	не менее 90	126, порог - 4	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
Ширина лестничного марша: Для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. Для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; Для лестниц, ведущих в помещении с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	125	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2012
Нескользящее покрытие		наличие	Отсутствие	О,С		П.5.2.9. СП113330.2012

Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов в	Отсутствие	С		П.5.2.3. СП 59.13330.2012
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	Отсутствие	С		П.5.2.12 СП 13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	Высота-14, первая ступень ниже, ширина проступи-25	С		П.5.2.9. СП 59.13330
Поручни с двух сторон		наличие	Отсутствие	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012
- пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	Наличие	К,О		П.5.2.13 СП 59.13330.2012
Нескользящее покрытие пандуса		наличие	Наличие	О,С		П.5.2.9. СП 13330.2012

Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов в	Отсутствие	С		П.5.2.3. СП59.113330.2012
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	Контраст недостаточный	С		П.5.2.12 СП 13330.2012

Заключение по зоне:



N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры 1 и 2 этажа	есть			По ширине путей движения соответствует требованиям. В коридоре второго этажа имеются ступени из-за разного уровня пола. Отсутствуют поручни. Также отсутствуют поручни на лестнице, ведущей к спортзалу.	К,О,С	Определить техническую возможность монтажа поручней на лестницах коридоров 2 этажа, а при ее наличии - монтаж поручней.	Текущий ремонт


3.2	Лестницы (внутри здания)	есть	Межэтажные лестницы в здании не дублированы подъемными устройствами или пандусом (конструктивно не предусмотрено); отсутствует кон. маркировка ступеней, отсутствует тактильное предупреждающее покрытие	К, О, С	Установить рельефную (тактильную) полосу перед и в завершении лестничных маршей, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	Высокий угол наклона, отсутствует площадка для поворота, несоответствие размера поручней нормативам		Просчитать вариант установки конструкции поворотного пандуса; в случае невозможности размещения пандуса при особой потребности (наличии учащихся на колясках) установить наклонную подъемную платформу. При отсутствии технической возможности приобрести мобильное подъемное устройство. Отработать регламент оказания помощи персоналом.	Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования



3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует	При наличии финансовой возможности рассмотреть вопрос о приобретении мобильного подъемного устройства (в случае невозможности организации учебных аудиторий только в зоне первого этажа); Обучение персонала пользования подъемным устройством	Приобретение оборудования, организационные мероприятия
3.5	Дверь	есть			Соответствуют		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН высокие пороги дверей; пути эвакуации не оснащены световыми оповещателями для посетителей с нарушениями слуха)	Пути эвакуации оснастить светов. оповещателями для посетителей с нар.слуха; Обучить персонал правилам оказания ситуацион. помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях. При наличии техн. возможности демонтаж порогов.	Текущий ремонт, приобретение оборудования, орган. мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У), ВНД (К,С)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия


4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (целевого назначения объекта)


№№ пом.	Наименование элементов объекта	Еди- ницы изме- рения	Норматив	Фактическая величина	Для категор. МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	1 этаж						
	Обслуживание через окно охраны						
	Высота рабочей поверхности	см	не выше 85	85	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	не менее 100	Менее 100	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Обслуживание через окно/прилавок (гардероб)						
	Высота рабочей поверхности	см	не выше 85	95	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	не менее 100	Соответствует	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012


Спортивный зал					П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	79 *по ходу движения к залу имеется перепад высот в виде лестницы, узкие дверные проемы (при необходимости и требующие откр. второй створки), высокие пороги	К	

											П.5.1.4. СП 59.13330.2012	
							К,О,С	4	не более 0,015	см	- высота порога	
											Разделка (1 этаж)	
							К	76	не менее 90	см	- ширина дверного проема в свету	П.5.1.4. СП 59.13330.2012


- Высота порога	см	не более 0,014	-	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- Высота размещения оборудования вешалка	см	не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола	150	К,О,С		П.5.4.2 СП 59.13330.2012
выключатели, электро. розетки		не более 0,8 м от уровня пола				
Туалет (спортзал)						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	70	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- Высота порога	см	не более 0,014	4	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
габариты кабины уборной	см	не менее 220x250	117x185 (недоступен для МГН)	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012

	Актовый зал (2 этаж)	ед.			К, О		
	- ширина дверного проема в свету из коридора	см	90	110	К		
	Доля мест для инвалидов на креслах-колясках:	ед.	в зале на 50 - 150 мест - 3 - 5 мест; в зале на 151 - 300 мест - 5 - 7 мест; в зале на 301 - 500 мест - 7 - 10 мест; в зале на 501 - 800 мест - 10 - 15 мест	0 - (имеется возможность организовать места для инвалидов на креслах-колясках за счет расстановки оборудования и мебели)	К		П.7.2.4. СП 59.13330.2012


	Продольный уклон в зале	%	не более 1:12 (8%)	Отсутствует	К		П. 7.6.2.СП 59.13330.2012
	ширина прохода к месту колясочников	см	не менее 120	Ширина прохода к предполагаем ому месту для колясочников от 130 и более, имеется возможность переставлять места для сидения	К		



	Библиотека (2 этаж)			не менее 90	Дверь 1 -90 Внутренний проем 2- 120	К,О		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Пороги	см	не более 1,4	3,5	К,О			П.5.1.4. СП 59.13330.2012


Высота стойки библиотекаря	см	85	115	К,О		
Читальный зал Ширина прохода между столами	см	не менее 90	Не соответствует (имеется возможность организовать места для МГН за счет расстановки мебели)	К,О		
1 этаж						




Учебные аудитории (большинство учебных аудиторий имеют похожую геометрию пространства: узкие дверные проемы, требующие открывания второй створки двери и высокие пороги, проходы между оборудованием и мебелью, требующие перестановки для организации доступных мест для инвалидов)

	Ширину в свету	см	не менее 90	90	К,О		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
--	----------------	----	----------------	----	-----	--	------------------------------

Пороги	см	не более 1,4	1-4	К,О		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Ширина прохода между партами	см	90-140	60	К,О		П.4.7. СП 138.13330.2012
Высота стола	см	85	75	К,О		

2 этаж			
Учебные аудитории (большинство учебных аудиторий имеют похожую геометрию пространства: узкие дверные проемы, требующие открывания второй створки двери и высокие пороги, проходы между оборудованием и мебелью, требующие перестановки для организации доступных мест для инвалидов)			
Ширина в свету	см	не менее 90	80-85 К,О
Пороги	см	не более 1,4	1,5-3,5 К,О
			П.5.1.4. СП 59.13330.2012

	Ширина прохода между партами	см	90-140	60-80	К,О		П.4.7. СП 138.13330.2012
--	------------------------------	----	--------	-------	-----	---	-----------------------------

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Большинство учебных классов имеют похожую	К,О	Обустроить одну или несколько (при наличии)	Текущий ремонт,



				геометрию пространства: узкие дверные проемы, требующие открывания второй створки двери (где имеется), высокие пороги, недостаточная ширина проходов между оборудованием и мебелью, требующие перестановки для организации доступных мест для инвалидов.	технической возможности) аудитории для занятий с учетом особенностей учащихся на колясках в зоне первого этажа (демонтаж порогов, расширение дверных проемов); отработать регламент предоставления образовательных услуг с учетом потребностей инвалидов на колясках (при необходимости корректировка учебного расписания, организация библиотечного обслуживания и др.)	организацион ные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Ряд дверных проемов, при одной открытой створке не соответствует нормативам, требуются дополнительное открывание второй створки, преодоление порога; требуется выделение зон для размещения учащегося на коляске. Имеются барьеры на путях движения в спортивный зал, библиотеку, актовый зал (перепад высот в виде лестниц, высоких порогов).	К,О,С При наличии технической возможности демонтировать пороги. До проведения ремонтных работ отработать регламент для персонала с целью оказания ситуационной помощи учащимся с инвалидностью путем открывания при необходимости второй створки двери и преодоления порогов; выделить места для инвалидов в залах для размещения учащегося на коляске.	Текущий ремонт, организацион ные мероприятия


						Столовая размещена в здании общепита, доступность для МГН не организована.						
4.3	Прилавокная форма обслуживания	есть				Не соответствует				Отработать регламент оказания помощи персоналом при пользовании инвалидами гардеробом	Организационные мероприятия	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет										
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет										


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (К,С), ДУ (Г,О,У)			Текущий ремонт, организационные мероприятия

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ пом. еще ний	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для катег. орий МГН *	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8

	На 1 этаже имеется туалет оборудованный для МГН						П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Знак доступности помещения на высоте	см	наличие 135	Наличие	К, О,С,Г		
	Ширина дверного проема	см	не менее 90	100	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Пороги	см	не более 1,4	0,3	К,О		П.5.1.4. СП 59.13330.2012

	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина и ширина) • высота раковины • опорный поручень	см	не менее 130х 85 см 75-85 см наличие	130 x 100 см 80 см Наличие			П. 5.3.3., 5.4.2. СП 59.13330.2012
	Сушилка для рук	см	не более 80	Наличие	К, О		П.5.4.2. СП 59.13330.2012
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема		не менее 1 ед. не менее 90 см	1 140	К, О		П. 5.3.2., 5.3.3. СП 59.13330.2012
	-габариты кабины в общей уборной	см	не менее 165 x 180	170 x 190 см	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	Наличие	К, О		П.5.3.3. СП 59.13330.2012

Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)	наличие	Наличие		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
--	---------	---------	--	------------------------------

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			На первом два туалета, мужской и универсальный, в том числе оборудованный для МГН. Имеется мужской	К,О,Г,С,У	При наличии технической возможности оснастить в зоне второго этажа доступную для инвалидов туалетную комнату в соответствии	Капитальный ремонт*, организационные мероприятия

				туалет в зоне второго этажа. Женский, не доступен для МГН. Имеется туалетная комната в зоне раздевалки спортивного зала, не доступная для инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата.			нормативами в строительстве (Целесообразно только в случае организации доступности путей движения для инвалидов с ПОДА на второй этаж). Отработать регламент открывания туалетной комнаты персоналом по просьбе инвалида, в том случае, если предполагается, что она будет закрыта. Оснастить путь к доступной туалетной кабине специальными указателями.	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						


Капитальный ремонт*

Целесообразно только в случае организации доступности путей движения для инвалидов с ПОДА на второй этаж

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,С,О,Г,У)			Организационные мероприятия

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ посе щени й	Наименование элементов объекта	Едини цы изме- рения	Норматив	Фактичес- кая величина	Для кате горий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		наличие	Частично	С,У		
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	Частично	С		П.5.5.4 ;5.5.6. СП 59.13330.2012

	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	Отсутствие	К,С		П.5.5.4 СП 59.13330.2012
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	Отсутствие	С		П.6.8.3 ГОСТ Р 51671
	Указатели, пиктограммы:			Отсутствие	С,У		
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	Отсутствие	К,С		П. 6.12 ГОСТ Р 51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 x 10	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	Только в зоне кабинетов 1-ого этажа	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671

-высота размещения	см	120-160	Наличие	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	Отсутствие	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2012
Надписи и знаки для идентификации помещений*		наличие	Отсутствие			
-высота размещения	см	не выше 150	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	Отсутствие	С,Г		П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не наткнувшись на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальные средства информации о предоставлении услуги. Не имеется системных табличек	К,О,С,Г,У	Обеспечить визуальные средства информации Изготовить и установить пиктограммы изготовить единообразные таблички и указатели зон оказания услуг, комнат (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт; использовать шрифт без засечек, крупный); при необходимости использовать пиктограммы в соответствии с ГОСТ; установить световые оповещатели на путях эвакуации	Текущий ремонт, работы по изготовлению табличек, указателей
6.2	Акустические средства	нет						

6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует система напольных тактильных предупреждающих перед опасными участками (лестницами) для незрячих посетителей, частично имеются таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным прифтом в зонах кабинетов 1 этажа, туалета, отсутствует мнемосхема (тактильный план здания)	С	Изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно- точечным прифтом в зонах обслуживания 1-ого (там, где нет) и 2-ого этажей, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания) в районе вестибюля 3-5 м от входа. При наличии финансовой возможности установить напольные тактильные предупреждающие перед опасными участками (лестницами).	Текущий ремонт, работы по изготовлению тактильных табличек, мнемосхемы
-----	---------------------	-----	--	--	---	---	---	---

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К,О,Г,С,У)			Текущий ремонт, работы по изготовлению тактильных табличек, мнемосхемы

Председатель
комиссии (рабочей группы): Начальник АХО Стрелков Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены

Комиссии (рабочей группы): Г.Л. инженер Сапронов А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Секретарь руководителя Камнева О.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

